

(Beitrag von Manfred N.)

Während einer Inspektionsfahrt rund um Leipzig mit Offizieren der Verwaltung Technik bemerkte ich, dass die Kupplung des Busses anfing zu rutschen. Es war der vorletzte Tag der Reise. Der Chef der Inspektion meinte, das geht schon noch! Am nächsten Tag, Freitag, sollte es zurück nach Strausberg gehen. Man merkte jetzt ganz deutlich, vor allem hörte man es auch, dass der Motor hoch drehte, aber keine Leistung brachte. Die Meinung ging hin und her. Anderen Bus anfordern. Für mich Abschlepper bestellen. War ich strikt dagegen. Ich war ja schon einmal von der Raststätte Köckern nach Strausberg geschleppt worden. Einmal und nicht wieder!! Einer der Offiziere meinte, man müsste die Kupplung mit einem Tetra-Feuerlöscher ausspülen. Nun wurde beschlossen, wir fahren nicht Autobahn zurück, sondern über Eilenburg und Bad Düben, wo es Dienststellen der NVA gab. In Leipzig wollte man nicht geholfen bekommen. Warum nicht? Jetzt ist mir nicht mehr in Erinnerung, wo man uns geholfen hat. Es war entweder in Eilenburg oder in Bad Düben.

Kaserne Eilenburg

A Koordinaten: 51° 27' 22" N, 12° 38' 25" O |

Sprachen hinzufügen ▾

Artikel Diskussion Lesen Bearbeiten Quelltext bearbeiten Versionsgeschichte Werkzeuge ▾

Die **Kaserne Eilenburg** war eine militärische Einrichtung in der Stadt [Eilenburg](#) (heute Sachsen), die von 1913 mit einer Unterbrechung in der [Zwischenkriegszeit](#) bis 1991 bestand und im Laufe ihrer Geschichte von verschiedenen deutschen Armeen sowie der US-Armee und der Sowjetarmee genutzt wurde. Als [Infanterie-Kaserne](#) erbaut, wurden hier später auch [Artillerie](#), [Sanitätsabteilungen](#) und Einheiten der [Elektronischen Kampfführung](#) stationiert. Sie befindet sich im Südosten des Stadtteils [Mitte](#) unweit des [Stadtbahnhofs](#) und wird im Süden von der Eisenbahnstrecke [Halle–Cottbus](#) begrenzt.

Kaserne Eilenburg



Block 2

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Kaserne_Eilenburg

Militärtechnische Schule der Luftstreitkräfte/Luftverteidigung „Harry Kuhn“

Koordinaten: 51° 28' 10" N 12° 26' 18" E | [Sprachen hinzufügen](#) |

[Artikel](#) [Diskussion](#)

[Lesen](#) [Bearbeiten](#) [Quelltext bearbeiten](#) [Versionsgeschichte](#) [Werkzeuge](#) ▾

Die **Militärtechnische Schule der Luftstreitkräfte/Luftverteidigung „Harry Kuhn“** (MTS der LSK/LV) bestand von 1973 bis 1990 in [Bad Düben](#). Sie war dem Kommando LSK/LV direkt unterstellt und diente zur Ausbildung von Unteroffizieren und Fähnrichen in den Verwendungen der LSK/LV innerhalb der [NVA-Luftstreitkräfte](#) der DDR.

Geschichte [[Bearbeiten](#) | [Quelltext bearbeiten](#)]

Gründung [[Bearbeiten](#) | [Quelltext bearbeiten](#)]

Am 1. November 1973 wurde auf Grundlage des Befehls Nr. 115/73 des Ministers für Nationale Verteidigung vom 23. Juli 1973 die

[Unteroffiziersschule VIII \(UOS VIII\)](#) aufgestellt. Sie entstand in [Bad Düben](#) im

MTS der LSK/LV

— X —

Aktivität	1973 bis 3. Oktober 1990
Trägerschaft	NVA  Kommando LSK/LV
Ort	Bad Düben
Land	DDR 
letzter Kommandeur	Oberst Manfred Werner
Studierende	ca. 2.000 Lehrgangsteilnehmer pro Jahr

Quelle:

https://de.wikipedia.org/wiki/Militärtechnische_Schule_der_Luftstreitkräfte/Luftverteidigung_Harry_Kuhn

Auf jeden Fall ganz freundliche und hilfsbereite Genossen. Der Bus wurde auf eine Betonrampe gefahren und zwei Leute mit einem Tetralöscher haben die Kupplungsglocke mehrmals ausgespült.





Bild 46.

Denn am Gehäuse war ja unten ein Loch, wo der Motor angeflanscht war und darüber befand ja die gesamte Kupplung. Keiner hat es für möglich gehalten, das so etwas geht. Gegen 16.00Uhr waren wir in Strausberg. Alle waren zufrieden. Abends

kam der Bus noch auf die Grube. Simmering vom Motor oder Getriebe undicht, weiß ich nicht mehr. War die ganze Nacht dabei, hat mich interessiert.



Übrigens fing die Kupplung 80 Kilometer vor Strausberg wieder an zu rutschen. Ist keine angenehme Sache für einen Fahrer. Klingt wie Anfänger!! M.N.